



<u>Boğonpobor</u> (Kommunikacija)	šulinio (Irenginio pavadinimas)	Nr. () <u>86</u>	KORTELE
<u>Богонпобор</u> (Miestas)	<u>Рёбонро</u> (Gatvė)	<u>169-B-16</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		107.28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.0	107.28	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.5	2.21	105.07	Pastabos
Vandens lygis	Nr. 1	pl	50	Viršus	1.90	105.38
	Nr. 2	lc	50	Apačia	1.97	105.31
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 01:19831.....
						Sudarė <u>Alvydas Kreivaitis</u>
						(parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Alvydas Kreivaitis</u>
						(parašas) (pavardė)
						1988. m. ... mėn. ... d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)