


Reg. Nr. () <u>32</u> KORTELE		<u>5828 169-8-4</u>
(renginio pavadinimas)	(abrisas)	(plane)
(renginio pastatymo metal)		(Miestas) <u>Apštuo</u> <u>ap. Kp. Apm</u>
		(Gatvė)


ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :

Horizontalinis : 3



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<u>272</u>	<u>600</u>	<u>2,62</u>	<u>104,54</u>
Žemė				
Sienos	<u>dem</u>			
Dugnas	<u>dem</u>		<u>2,62</u>	<u>101,92</u>
Vamzažiai	Nr. 1	<u>272</u>	<u>50</u>	<u>Viršus 226</u> <u>Apačia 102,28</u>
	Nr. 2	<u>272</u>	<u>50</u>	<u>Viršus 226</u> <u>Apačia 102,28</u>
	Nr. 3	<u>272</u>	<u>50</u>	<u>Viršus 226</u> <u>Apačia 102,28</u>
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>

Lipynės
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

**INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS**

Objekto Nr. 01.2680/1617

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrinęs (parašas) (pavardė)

1973 m. ... 7 ... mėn. 16 d.
(Kortelės sudarymo data)