

F. Kanalizacijos sedintuvas

Nr. () 92 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

L. Būdujos p-tas

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		101,85	
Žemė	-				Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	250 x 320	1,60	100,25	Pastebos <u>B = 101,84</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia 0,90	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>6.1.2.4.10.4</u> Sudarė <u>D. B. - Mestoma</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>R. B. - Paulaitis</u> (parašas) (pavardė) 1985 m. 10. mėn. 3 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	200	Viršus Apačia 1,48	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	