


10

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)	kameros (Inginio pavadinimas)	Nr. () <u>15</u> KORTELE
<u>VILNUS</u> (Miestas)	<u>SAVANORICI</u> (Gatvė)	<u>169-C-11</u> (Planšto nomenklatura)

SULINIO PIUVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$$\begin{array}{r}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 \times 18450.00 \\
 \hline
 24552.40
 \end{array}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		89,38	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	89,38	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	200x200	3.35	86,03	Pastabos 3 ir 4 nurodo 4. kumuliaciją
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 3.00	89,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia		
	Nr. 2	ket	150	Viršus 1.40	89,61	
				Apačia		
	Nr. 3	alc	300	Viršus 2.65	86,73	
				Apačia		
	Nr. 4	alc	300	Viršus 2.50	86,78	
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Objekto Nr. 81.7-5488....

Suderė Al. M. M. M. (parašas) (pavardė)Patikrino Al. M. M. (parašas) (pavardė)

1974 m. mėn. ... d.

(Inginio tyrinėjimo data)