




Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Atitūdas	Lipynės yra Ar yra vandens ? Ar yra dujų ? Pastabos
Dangtis		met.	640			97.99	
Žemė						97.99	
Slėnis		bet					
Dugnas		bet	1500	5.57		92.42	<i>R. Dubicko įmonė</i> Objekto Nr. K/00-154 Sudarė R. Dubickas Tiltino 2000 10 data
Varniočiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus			
				Apečia	5.70	92.29	
	Nr. 2	pvc	200	Viršus			
				Apečia	5.75	92.24	
	Nr. 3			Viršus			
				Apečia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apečia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apečia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apečia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apečia			