

39

169-C-12

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 101/19

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5874

Дело №


1963 г.

Чертеж колодца
М 1:


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.65	93.22	93.20	3/25.12	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>	300	ker	300	ker	100	met		
Дно кирп. <u>бет</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 7	Объект 1086 ²							
Наличие воды -	Инв. №	Гл. геодезист		Удостоверен				
Наличие газа -		Рук. группы		Модель				
Год строительства 19	Дата 1963/11/30	Исполнитель		Начальник				
		Чертил		Вильнюс				
		Проверил						