

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ⁴⁰ ~~100~~ 20Город VilniusНоменклатура
планшета 5874



Дело №

Форма 54 гс

19 63 г.

Чертеж колодца


М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
93.71	93.28	93.27		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.Скобы 7Наличие воды -Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	ки	300	ки				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 10862

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1965 г. 10