

- 117 -

ITI Nr. 91^a

TECHN.
VANDENTIEKIS
(Komunikacija)

KAMERA
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. () 31 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)


MAK
(Gatvė)

5789 169-C-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti, m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x = 18229.23

y = 24156.68

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET	0.60		98,79	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	GR		0.0	98,79	Ar yra vandens?
Sienos	BET				Ar yra dujų?
Dugnas	BET	2.10 x 3.20	1.99	96,80	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus 2,01 Apačia 2,01	96,78
	Nr. 2	KET	300	Viršus 2,01 Apačia 2,01	96,78
	Nr. 3	KET	300	Viršus 2,01 Apačia 2,01	96,78
	Nr. 4	KET	200	Viršus 2,01 Apačia 2,01	96,78
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	29		Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-18717
Sudarė					S. Stankin
Patikrino					V. Jasikevičius
1978 m. 10. mėn. 14. d.					
(Inžinierio tyrinėjimo data)					