

II


161

169-C-14 KSPI-67


<i>Ek. laur. Nr. (3)</i>	KORTELE 171	5797
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)

<i>1469</i>	<i>R. Arnyjos prop.</i>
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas) (gatvė)


Sulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės
Dangtis	<i>bet</i>	—	—	<i>100.92</i>
Zemė	—	—	—	—
Sienos	<i>bet</i>	—	—	—
Dugnas	<i>bet</i>	<i>10</i>	—	—
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus Apatia <i>2.03</i>
	Nr. 2	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus Apatia <i>2.05</i>
	Nr. 3			Viršus Apatia
	Nr. 4			Viršus Apatia
	Nr. 5			Viršus Apatia
	Nr. 6			Viršus Apatia
	Nr. 7			Viršus Apatia

Lipynės
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinio ūkio projektavimo institutas

Objektas: *3000/*

Sudarė *Bf* *cidan*

Patikrino

196.9 m. ... *XII* ... mėn. *9* d.
(kortelės sudarymo data)