

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 14/31


Город Вильнюс

Номенклатура  
планшета 5878 169-D-13

Дело №

19\_\_ г.


Чертеж колодца  
М 1: 25



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 10488  | 99.66   | 99.66    |          |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. |   | Т Р У Б |        |       |        |          |        |          |        |
|----------------------------|---|---------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                            |   | Вход    |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
| Крышка <u>чугунная</u>     |   | диам.   | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| Стены <u>кирп. бет.</u>    |   |         |        |       |        |          |        |          |        |
| Дно <u>кирп. бет.</u>      |   |         |        |       |        |          |        |          |        |
| Скобы <u>W</u>             |   |         |        |       |        |          |        |          |        |
| Наличие воды               | - |         |        |       |        |          |        |          |        |
| Наличие газа               | - |         |        |       |        |          |        |          |        |
| Год строительства 19__     |   |         |        |       |        |          |        |          |        |

Институт проектирования промышленного строительства

Отдел изысканий

Объект 1262

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1963 7.7

Генеральный

Модель

План

1:1

План