

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ~~6/2~~ ²³¹ ₃₁


Город *Vilnius*

Номенклатура
планшета

~~5881/67-D-3~~

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.13 105.45	100.51	100.51		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены <u>кирп. бет.</u>		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно <u>кирп. бет.</u>		1150x 400x25 1000	plyt	1150x 400x25 100	plyty				
Скобы <u>В</u>		Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <i>Televizija mazgo ir ties tinkle 1086^a</i>		Инв. №		Гл. геодезист <i>Jonas</i>		1962 m. 20	
Наличие газа		Дата		Рук. группы <i>Leonavicius</i>		Исполнитель <i>Jonas</i>			
Год строительства 19				Чертил <i>Jonas</i>		Проверил			