

-105-

ITI № 91^a

КАРТОЧКА

(назв. сооружения, вид коммуникации)

Vilnius

Kond. Anuiojo prap.

5874 169-0-5


(город)

(улица)


(номенклатура планшета)

Разрезы колодца: *96,94*

Вертикальный




Горизонтальный



Размеры даны в м

Схема привязки:



Примечания

Название	материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высотн. отметки
Крышка	<i>bet.</i>	<i>600</i>		<i>96,94</i>
Стены	<i>bet.</i>			
Дно	<i>bet.</i>	<i>130x150</i>	<i>2,05</i>	<i>94,89</i>
Трубы	№ 1	<i>bet.</i>	<i>150</i>	Верх <i>1,80</i> Низ <i>95,14</i>
	№ 2	<i>bet.</i>	<i>150</i>	Верх <i>1,80</i> Низ <i>95,14</i>
	№ 3	<i>bet.</i>	<i>100</i>	Верх <i>1,80</i> Низ <i>95,14</i>
	№ 4			Верх Низ
	№ 5			Верх Низ
	№ 6			Верх Низ
	№ 7			Верх Низ

Скобы *4 мет.*
(материал, колич.)
Наличие воды *NEPA*
Наличие газа *NEPA*

ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

Объект № *01-9233*

Составил *Жуков* *Гаврилов*
подпись фамилия
Проверил *Жуков*
подпись фамилия

27 *VI* 1979 г.
(дата обследован. колодца)

Sp. ITI 15000 77-78

*Sulmų nerastas. Kortelėje duoti
seni 1963 metų duomenys*