

77

169-2-5
ITI Nr. 91

F. Kanaliz. Nr. (37) 84 KORTELE

5872

(Inžinierio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1974

(Inžinierio pastatymo metai)

Vilnius, Raudon. Armijos prap.

(Miestas)

(Gavė)


SULINIO PIOVIAI:

(Matmenys duoti cm)^(0,00)


Vertikalinis:

(0,50)
(1,10)

Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	ketaus	640		97,40
Zemė	grunto		0	97,40
Sienos	betono			
Dugnas	betono	1000	1,45	95,65

Lipynės 4.
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01.2-04 31

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. ... mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	keram.	200	Viršus Apačia	1,92	95,48
Nr. 2	keram.	200	Viršus Apačia	1,93	95,47
Nr. 3	ketaus	100	Viršus Apačia	1,42	95,98
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		