

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 10/75



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5872-169-26

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.49	98.56	97.82		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 1962

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	metal.	150	asbest				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1086-4 Телевизионная станция в Вильнюсе

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1962.11.14