



F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)Šulinio
(Irenginio pavadinimas)Nr. () 21^b KORTELEVILNIUS
(Miestas)VILKPEDES
(Gatvė)170-A-2
(Planšto abmenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		112.41	Ar yra vandens?
Siena			0.00	112.41	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas
Dūgnas	bet.	1.00	1.80	110.61	
Vandens	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 1.85	110.52
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 1.89	110.52
	Nr. 3	PVC	200	Viršus Apačia 1.84	110.60
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-513838....
Sudarė					M. S. (parašas) M. S. (parašas)
Patikrino					M. S. (parašas) M. S. (parašas)
20.09 m.					20.09 m.
(Irenginio tyrinėjimo data)					