

8

8

ITI Nr. 91

*F. banalinacija*Nr. (*33*) *38* KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

*Vilnius**Vilkiškos**5884 170-A-2*

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>bet</i>	<i>600</i>		<i>109,02</i>	
Žemė	<i>-</i>		<i>0.00</i>	<i>109,02</i>	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<i>bet</i>	<i>1.00</i>	<i>1.13</i>	<i>107,89</i>	Paatabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>1.33</i>	<i>107,69</i>
	Nr. 2	<i>bet</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia <i>1.33</i>	<i>107,69</i>
	Nr. 3	<i>bet</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>1.23</i>	<i>107,79</i>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>91:2:25.25...</i>
					Sudarė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
					197,2 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)