




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		116.20	
Žemė			0.0	116.20	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1.45	114.75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm 100	Viršus		
			Apačia	1.59	114.61
	Nr. 2	plastm 100	Viršus		
			Apačia	1.60	114.60
	Nr. 3	plastm 160	Viršus		
			Apačia	1.15	115.05
	Nr. 4		Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
Objekto Nr. 91-3-9928...					
Sudarė <u>B. L. Boncarov</u>					(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>					(parašas) (pavardė)
197.. m... .. mėn. 28 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)