

2a

5835

170-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 1302

Город Вильнюс

Улица Вилкнессе

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
115.02	1) 113.33	2) 113.29	113.52	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2

Наличие воды нет

Наличие газа нет

Год строительства 1961

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	керам.	150	керам.	100	чугун.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект ЗКН

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

1961. 5

Исодне

Д. аме

Читавсе