


- 10 -

<i>Fluorobenzol</i> Nr. (14)	KORTELE <i>44-84</i>	6853 170-A-9
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1973	Vilnius	"S. L. Katėnė" farm.
(Irenginio, pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<i>bet</i>	<i>0.63</i>		<i>114.87</i>
Zemė			<i>0.00</i>	<i>114.87</i>
Sienos	<i>bet</i>			
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1.00</i>	<i>3.11</i>	<i>111.78</i>

Lipynės *S.* (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. *01-2-70*Sudarė *K. J. K.* (parašas) (pavardė) *Veikšniūnas*Patikrino *T. R. R.* (parašas) (pavardė)1975 m. *5* mėn. ... d.

(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>3.26</i>	<i>111.63</i>
Nr. 2	<i>ker</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>3.26</i>	<i>111.63</i>
Nr. 3			Viršus Apačia		
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		