




Vandens tiekimas Šulinio Nr. () *74* KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius (Miestas) (Gatvė) *170-B-10*
(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOČIAI (Matavys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145.46	
Žemė			0.00	145.46	Ar yra vandens? .. +
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1200	1.77	143.69	Pastabos <i>437000 ton</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 165 Apačia 143.81	
	Nr. 2	II	100	Viršus 165 Apačia 143.81	
	Nr. 3	I	50	Viršus 165 Apačia 143.81	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01-40166</i>
					Sudarė <i>Abakus Babus</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Jasius</i> (parašas) (pavardė)
					19 <i>74</i> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)