



<u>Vandentiekis</u>		kameros	Nr. () 51		KORTELE
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)			
<u>Vilnius</u>		<u>Burbisčiai</u>		170-B-11	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		143.68	
Žemė				0.00	143.68	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2.00 x 1.50	2.28	141.40	Pastabos užrašytos Dangčio B nerasta 3.1. p. nepašalinta
Vamzdžiai	Nr. 1	1	150	Viršus Apačia	2.00 141.68	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-401.6 k... Sudarė <u>Antanas Babušis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Jonas</u> (parašas) (pavardė) 1968 m. 11. mėn. 17 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	2	150	Viršus Apačia	2.00 141.68	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		