

<u>Vainas</u> (Komunikacija)		<u>Kameras</u> (Inžinierio pavadinimas)		Nr. (6) 478 <u>170-B-4</u> <u>5925</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pusys</u> (Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės m.k. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	650		153.24	Ar yra vandens?
Žemė	-		00	153.24	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastaba
Dugnas	bet	400x215	380	149.44	
Vamzdžiai	Nr. 1	500	Viršus 293	150.31	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	500	Viršus 293	150.31	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Objekto Nr. 01119812...
					Sudarė <u>Šturbis</u> <u>Kamoras</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>JP</u> <u>Kamoras</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 02. mėn. 02. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)