






Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 7 lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		Ket.	700			160.14	
Žemė							
Sienos		BET					
Dugnas		BET	1000	3.05		157.09	
Vamzdžiai	Nr.1	KET	150	Viršus			geodezininkas J.MASYŠ 1GKV-513 sanojus@gmail.com individualios veiklos pažymėjimas nr.142489 Objektas: Brolių g. Sudarė J.Masys (v. pavardė) (parašas) Patikrino J.Masys (v. pavardė) (parašas) 2015 05 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	3.26	156.88	
	Nr.2	KET	150	Viršus			
				Apačia	3.28	156.94	
	Nr.3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.40	158.74	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			