

111

5939 171-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 73141

Город Вильнюс



Улица Тельши

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50


A - A



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
177.54	174.64	174.62	174.71	174.77

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.		150	кер.	150	кер.	150	кер.	100	242
Скобы мет. вил.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды		Объект 3289							
Наличие газа		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19		Дата		Чертил		Проверил		Отдел изысканий	
		25.09.61							