

110

5936 171-A-3

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № ¹³³~~207~~Город ВильнюсУлица Тельшию

Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:50


А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
176.19	173.37	173.37		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп.~~ бет.Дно ~~кирп.~~ бет.Скобы ~~мет.~~ бет.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кер.	200	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

25.09.61