

85

5936 171-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

142
242

Город Вильнюс

Улица



Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца

М 1:50


А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
177.08	175.26	175.23		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 3 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	242	150	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.09.61