

84

5936 171-A-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

143
213

Город

Вильнюс


Улица

Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:50


А-А.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
177.39	175.07	174.97	174.98	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 5 см.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	100	272		

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 3289

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

28.09.67