

7

F. Kenoulizac.

(Komunikacija)

VILNIVIS

(Miestas)

vulnys
(Irenginio pavadinimas)

Kamin kelio

(Gatvė)

Nr. (104) 231 KORTELE


171-A-7

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



2-(1)-1

x 19545.39

y 28672.14

LKS-94

x = 6058805,40

y = 582331,20

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		Ket.	650		158,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		Bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		Bet.	1500	3,12	155,74	Pastaba: Po piloklyda 2013.01.68
Vamzdžiai	Nr. 1	CIPP	800	Viršus Apačia	3,82 155,03	A. c. m. k. s. l. a. s.
	Nr. 2	CIPP	800	Viršus Apačia	3,83 155,03	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr.
						Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
						Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
						1978 m. ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)