



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalis


$$\oplus \frac{6058684.03}{583531.66}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės.....5..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	700			200.49	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		BET					Pastabos
Dugnas		BET	1000	1.87		198.62	LAS07.....
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus			UAB "Tiksi Riba Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV – 523
				Apacia	2.01	198.48	
	2	PVC	200	Viršus			
				Apacia	2.03	198.46	
	3	PVC	110	Viršus			
				Apacia	2.00	198.49	
				Viršus			
				Apacia			
				Viršus			
				Apacia			
			Viršus				
			Apacia				
						Objektas:	
						Vilnius , Jotvingių g. 9	
						Sudarė	J.Blaževič (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino	J.Blaževič (v. pavardė) (parašas)
						2017 12 (įrenginio tyrinėjimo data)	