





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



⊕ 6058683.86
583561.31

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės.....5..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KET	700			200.49	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		BET					Pastabos	
Dugnas		BET	1000	1.74		198.75	LAS07	
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			UAB "Tiksli Riba Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV – 523	
				Apacia	1.72	198.77		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apacia	1.81	198.68		
				Viršus				
				Apacia				
				Viršus				
				Apacia				
Objektas: Vilnius , Jotvingių g. 9								
				Sudarė	J.Blaževič (v. pavardė)	(parašas)		
				Patikrino	J.Blaževič (v. pavardė)	(parašas)		
2017 12 (įrenginio tyrinėjimo data)								