

<u>Vausbentel</u> (Komunikacija)		<u>kamera</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (11) <u>72</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kovo - Sijos</u> (Gatvė)		<u>6057 171-B-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		<u>bet</u>	<u>700</u>	<u>205,18</u>	Lipynės <u>41</u> <u>ky</u> (Medžiaga, kiekis)
Žemė		<u>-</u>	<u>0.0</u>	<u>205,18</u>	Ar yra vandens? <u>7</u>
Sienos		<u>bet</u>	<u>1.96x2.00</u>	<u>3.36</u>	Ar yra dujų? <u>.....</u>
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1.96x2.00</u>	<u>3.36</u>	Paatobos <u>.....</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 2,90</u>	<u>201,28</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>65</u>	<u>Viršus 2,94</u>	<u>202,24</u>
	Nr. 3			<u>Apačia</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u>	
	Nr. 5			<u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u>	
	Nr. 7			<u>Apačia</u>	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>21-4157</u>					
Sudarė <u>Antanas Samonas</u>					
Patikrino <u>Antanas Samonas</u>					
19 <u>80</u> m. <u>07</u> mėn. <u>05</u> d.					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					