




F. Kanalizacija Šulinio Nr. (23) +5215 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Dariaus ir Girėno 5997 / 71-C-10
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
 ŠULINIO PROVAI (Matmens duotį m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>net 2hp</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		184,15	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	184,15	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastaba
Dūgnas	bet.	110	1,83	182,32	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker 150	Viršus Apačia 1,99	182,16	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-4819</u> Sudarė <u>P. K.</u> <u>M. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. K.</u> <u>P. K.</u> (parašas) (pavardė) 19.8.7 m. <u>11</u> mėn. <u>07</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ker 150	Viršus Apačia 1,99	182,16	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		