

Vandentiekis

(Komunikacija)

Sklendė

(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 44a

Vilnius

(Miestas)

Dariaus ir Girėno

(gatvė)

76/31-0209 (171-C-14)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


x= 6057464.15

y= 582147.33

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis	KET	150	—	185.82	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	0.00	185.82	Ar yra vandens? —	nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? —	nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	KET	100	Viršus	2.98	182.84
				Apačia		
	Nr.2	KET	100	Viršus	2.98	182.84
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus	3.02	182.80
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

UAB "Vilniaus topografija"

Objektas:

Dariaus ir Girėno g. 43A

Sudarė

A.Venclovas
(parašas)

(pavardė)

2015 m. 02 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)