

<u>Vandens tiekimo</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>17</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Darius ir Gireno</u> (Gatvė)		<u>171-C-15</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... kop. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		A) 186,11	Ar yra vandens?
Žemė				0	186,11	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos ... 186,14
Dūgnas		bet.	2,00 x 2,00	2,80	183,31	
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2,20 Apačia 183,91	183,91	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-22921/7452 Sudarė <u>45</u> <u>Quarles</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Kamarauskas</u> (parašas) (pavardė) 197.1 m. 1999.10 mėn. 21 d. (Inžinerinio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-1-	200	Viršus 2,20 Apačia 183,91	183,91	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		