

Fekaline

šulinio

Nr. (12) 61 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Eišiškių pl.

171-C-6

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 12 met (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650		180.25	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	180.25	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pantabos	
Dugnas		bet.	1000	3.33	176.92		
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	500	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	3.89		
	Nr. 2	beton	500	Viršus		Objekto Nr. 91-31.6481....	
				Apačia	3.89		
	Nr. 3	plastm	160	Viršus		Sudarė	
				Apačia	3.29		
	Nr. 4			Viršus		Patikrinė	
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		1997. m. 10. mėn. 6. d.	
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			