




| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės                      | Lipynės                              |
|-------------|-------|----------|-----------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Dangtis     |       | ket.     | 650       |                      | 174,82                         | (Medžiaga, kiekis)                   |
| Žemė        |       |          |           |                      |                                | Ar yra vandens? .....                |
| Sienos      |       | bet.     |           |                      |                                | Ar yra dujų? .....                   |
| Dūgnas      |       | bet.     | 1,00      | 4,99                 | 169,83                         | Pastaba .....                        |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | ket      | 300       | Viršus<br>Apačia     | 1,98 172,84                    | Inžinerinių tyrinėjimų<br>INSTITUTAS |
|             | Nr. 2 | - " -    | - " -     | Viršus<br>Apačia     | 5,51 169,34                    |                                      |
|             | Nr. 3 | - " -    | - " -     | Viršus<br>Apačia     | 5,50 169,32                    | Objekto Nr. 01-2-5914                |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia     |                                | Sudarė                               |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia     |                                | (parašas) (pavardė)                  |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia     |                                | Patikrino                            |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia     |                                | (parašas) (pavardė)                  |
|             |       |          |           |                      | 1991 m. .... 29 ... mėn. 18 d. | (Išranginio tyrinėjimo data)         |