




PRI RIŠIMO SCHEMA

Vértikalusis



Horizontal analysis



↑
§
|

LAS 07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės
Dangtis		KET	315			216.10	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00			Ar yra vandens? ----
Sienos		PVC					Ar yra dujų? ----
Dugnas		PVC	315	2.35		213.75	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			HENRIKO MISILIKO INDIVIDUALI VEIKLA Objektas: Sudarė <u>401</u> H.MISILIKAS (parašas) (pavarde) Patikrino _____ (parašas) (pavarde) 2016 m. 01 mėn. 18 (Irengimo tyrinėjimo data)
				Apachia	2.40	213.70	
	Nr.2	PVC	110	Viršus			
				Apachia	2.40	213.70	
	Nr.3			Viršus			
				Apachia			
	Nr.4			Viršus			
				Apachia			
	Nr.5			Viršus			
				Apachia			
	Nr.6			Viršus			
				Apachia			
	Nr.7			Viršus			
				Apachia			