

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Birbinių
(gatvė)

Kortelė Nr. 101a

6039


76/31-0078 (172-A-3)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6059046.28$
 $y = 584335.33$

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės 7 met.	
Dangtis		KET	650	—		185.63	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0.00		185.63	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		BET	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		BET	1500	2.16		183.47	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	ASBC	200	Viršus			LAS07	
				Apačia	2.48	183.15		
	Nr.2	ASBC	200	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	2.51	183.12		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: Birbinių g. 13a	
				Apačia	1.83	183.80		
	Nr.3'	PVC	160	Viršus			Sudarė	
				Apačia	2.35	183.28		
	Nr.4			Viršus			(parašas)	A.Venclovas
				Apačia				(pavardė)
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			2018 m. 07 mėn.	
				Apačia				(Įrenginio tyrinėjimo data)