

Vandentiekis (Komunikacija) Sklendė (Įrenginio pavadinimas) Kortelė Nr. 110	
Vilnius (Miestas) Birbinių (gatvė) 6039 76/31-0078 (172-A-3) (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)	
Vertikalusis	
Horizontalusis	
PRIRIŠIMO SCHEMA x= 6059046.00 y= 584336.69	

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	185.65	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0.00	185.65	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	KET	150	Viršus 1.85 183.80	LAS07
				Apačia	
	Nr.2	KET	150	Viršus 1.85 183.80	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.89 183.76	Objektas: Birbinių g. 13a
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė: A.Venclovas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2018 m. 07 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	