

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Kortelė Nr.1

Vilnius
(Miestas)


Birbynių
(gatvė)

172-A-8 (76/31-0099)
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra		
Dangtis		KET	300	—		193.07	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	—		193.07	Ar yra vandens? --- nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	ket.	100	Viršus			Aukščių sistema LAS'07		
				Apacia	1.50	191.57			
	Nr.2	ket.	100	Viršus					
				Apacia	1.50	191.57			
	Nr.3	PVC	160	Viršus					
				Apacia	1.50	191.57			
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apacia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	M. Dilba	
				Apacia				(parašas) (pavardė)	
	Nr.6			Viršus					
				Apacia					
	Nr.7			Viršus			2017 m.04 mėn.28		
				Apacia			(Įrengimo tyrinėjimo data)		