

KF  
(komunikacija)

šulinys  
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 33

KORTELE

Vilnius  
(miestas)


Rasu  
(gatvė)

172 - B - 1  
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



X=6059241.01  
Y=584841.33

|             |   |          |               |                         |      |           |                                                                                                                                          |
|-------------|---|----------|---------------|-------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavadinimas |   | Medžiaga | Diametras, mm | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudės | Lipynės (medžiaga, kiekis)                                                                                                               |
| Dangtis     |   | ketus    | 315           |                         |      | 157.68    | Ar yra vandens? .....                                                                                                                    |
| Žemė        |   |          |               |                         |      |           | Ar yra dujų? .....                                                                                                                       |
| Sienos      |   | PVC      |               |                         |      |           | Pastabos .....                                                                                                                           |
| Dugnas      |   | PVC      | 315           |                         |      |           | .....                                                                                                                                    |
| Vamzdžiai   | 1 | PVC      | 200           | Viršus<br>Apačia        | 3.77 | 153.91    |  J. Šalkausko<br>personalinė įmonė<br>tel.8 686 80075 |
|             | 2 | PVC      | 200           | Viršus<br>Apačia        | 3.77 | 153.91    |                                                                                                                                          |
|             | 3 | PVC      | 110           | Viršus<br>Apačia        | 3.77 | 153.91    |                                                                                                                                          |
|             | 4 | PVC      | 110           | Viršus<br>Apačia        | 2.41 | 155.27    |                                                                                                                                          |
|             |   |          |               | Viršus<br>Apačia        |      |           | Objektas:                                                                                                                                |
|             |   |          |               | Viršus<br>Apačia        |      |           | Sudarė D.Šalkauskas<br>(v. pavarde) (parašas)                                                                                            |
|             |   |          |               | Viršus<br>Apačia        |      |           | Patikrinė J.Šalkauskas<br>(v. pavarde) (parašas)                                                                                         |
|             |   |          |               | Viršus<br>Apačia        |      |           | 2014 12<br>(įrenginio tyrinėjimo data)                                                                                                   |