


(hidrantas)
Vanden tiekis (Komunikacija) **kameros** Nr. () 192 **KORTELE**
Vilnius (Miestas) **Minsko pl.** (Irenginio pavadinimas) 172-C-3(76/31-0158)
(Miestas) **(Gatvė)** **(Planšeto nomenklatura)**

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis

Horizontalinis



A X 6058066,31
 y 5843 59,92

B X 60806528
 y 5843 59,63



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopė... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		210,19	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	210,19	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos B. = 210,15...
Dugnas	bet.	2,10 x 2,60	2,75	207,44	
Vandžiai	Nr. 1	ket 100	Viršus 2,25 Apačia 207,94	207,94	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 41-2-12717... Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrinė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 2007 m. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket 100	Viršus 2,25 Apačia 207,94	207,94	
	Nr. 3	PE 225	Viršus 2,25 Apačia 207,94	207,94	
	Nr. 4	PE 200	Viršus 2,25 Apačia 207,94	207,94	
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		