

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(172-C-3) 192B KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)


Minsko pl.
(Gatvė)

76/31-0158
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės kopėčios (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6058066.25; Y = 584359.80 _____ _____
Dangtis		Betonas	650			210.36	
Žemė		Gruntas		0.05		210.31	
Sienos		Betonas					
Dugnas		Betonas		2.69		207.67	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	100	Viršus	2.25	208.11	UAB "Krianta"
				Apačia	0.00	210.36	
	Nr. 2	Pe	100	Viršus	2.25	208.11	
				Apačia	0.00	210.36	
	Nr. 3	Ket	200	Viršus	2.25	208.11	Objekto nr.
				Apačia	2.45	207.91	
	Nr. 4	Ket	200	Viršus	2.25	208.11	Sudarė
				Apačia	2.45	207.91	
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2015-02-27
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			