

Handout.

(Komunikacija)

Pilnins

(Miestas)

kameros.

(Irenginio pavadinimas)

Pliusko p

(Gatvė)

Nr. () 38 KORTELE

172-C-3

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖDĖIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

(1,00)

(1,02)

2,5 4 1,3

5 (1,08) 4 (1,04) 2 (1,06)

(10,00)

(10,00)

(13,00)

26,34

21,60

54,3

25,72

21,1

21

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		213,44	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	2,23 x 3,00	3,18.	210,26	
Vamžiniai	Nr. 1	plien.	100	Viršus Apačia	2,27	210,67
	Nr. 2	- - -	- - -	Viršus Apačia	2,27	210,67
	Nr. 3	- - -	- - -	Viršus Apačia	2,27	210,67
	Nr. 4	- - -	- - -	Viršus Apačia	2,27	210,67
	Nr. 5	- - -	- - -	Viršus Apačia	2,27	210,67
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

**Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS**

Objekto Nr. 11-2-4526.

Sudarė <i>[signature]</i>	Kurstom <i>[signature]</i>
(parašas)	(parašas)

Patikrino *[signature]*

(parašas) (parašas)

1986. m. ... lap. mėn. ... d.

(Irenginio tyrinėjimo data)