

VANDENTIEKIO

(Komunikacija)

kamos

(Inginio pavadinimas)

Nr. (2) 111 KORTELE

VILNIUS

(Miestas)


(Gatvė)

172-C-7


(Planšetis nomenklaturė)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinimo duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRISIMO BRŽINYS

$$\begin{array}{r} X \\ A \end{array} \begin{array}{r} 18609.55 \\ y \end{array} \begin{array}{r} 30567.26 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x \\ B \end{array} \begin{array}{r} 18641.07 \\ y \end{array} \begin{array}{r} 30566.37 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės .. Kopečios.... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		20648	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabas
Dūgnas	bet.	200	236	204.12	
Vandens	Nr. 1	PE	200	Viršus 1.97 Apačia 204.51	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PE	200	Viršus 1.97 Apačia 204.51	
	Nr. 3			Viršus Apačia	Objekto Nr. 17-3/6823....
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė 2/100 (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	m.....d.
	Nr. 7			Viršus Apačia	(Inginio tyrinėjimo data)