

KF

(Komunikacija)

VILNIUS

(Miestas)

Šuliny

(?renginio pavadinimas)

(CATVE NR.7)

(Catv?)

RUKATINILIS

ŠULINIO PJEVIAI (m.)

0,00



Nr. KORTEL?

222

173-A-11

(Planšeto nomenklat?ra)

PRIRIŠIMO BR?ŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitud?	Lipyn?s
Dangtis						(Medžiaga, kielis.)
Žem?						Ar yra vanden? —
Sienos		PVC	0,115			Ar yra dujų? —
Dugnas		PVC	0,315		210.07	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" FIL "INŽINERINĖ GEODEZIJA" Objektas: 011-33012/13 Suda? <i>[Signature]</i> R. LUCIUNAS (parašas) (pavard?) Patikrino <i>[Signature]</i> R. GIRCYS (parašas) (pavard?) 2002.09 (?rengimo tyrin?jimo data)
				Apačia	209.92	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	209.92	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		