


77/31-0125



Fekalinė kanalizacija Nr.135	KORTELE	173-A-14
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2014	Vilnius	Portugalų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis

Prižiūrimo brėžinys



Horizontalinis



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	300		210.58	(medžiaga, kiekis)
Žemė				210.58	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315	0.88	209.70	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	x= 6058378.04 y= 586083.75
				Apačia 1.04	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas
				Apačia 1.04	
	Nr.3			Viršus	Sudarė K. Petrauskas
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2014.04.26
				Apačia	
					(kortelės sudarymo data)