

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.101

Vilnius
(Miestas)


Portugalų
(gatvė)

173-A-15 (77/31-0125)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalūsiai



Horizontalūsiai



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra	
Dangtis		KET	300	—		210.93	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	—		210.93	Ar yra vandens? --- nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	—			Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus				
				Apacia	0.76	210.17		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apacia	0.76	210.17		
	Nr.3			Viršus				
				Apacia				
	Nr.4			Viršus			Objektas:	
				Apacia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	M. Dilba
				Apacia				
	Nr.6			Viršus				
				Apacia				
	Nr.7			Viršus			2014 m. 10 mėn.08	
				Apacia			(Irengimo tyrinėjimo data)	