

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.153

Vilnius
(Miestas)


Portugalų
(gatvė)

173-A-15 (77/31-0125)
(Planšto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikolusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes
Dangtis	KET	300	—	211.33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	211.33	Ar yra vandens? --- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	Objektas: Sudarė  M. Dilba (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

2014 m. 10 mėn. 08
(Irengimo tyrinėjimo data)