

KF
(Komunikacija)

VILNIUS
(Miestas)

Šuliny
(?renginio pavadinimas)

(GATVE NR.7)

(Gatv?)

RUKAINIŲ

ŠULINIO PJŲVIAI (m.)

0,00


Nr. KORTEL? **24**

173-A-15



(Planšeto nomenklat?ra)

PRIRIŠIMO BRŲŽINYS

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitud?	Lipyn's
Dangtis						(Medžiaga, kiekis)
Žem?						Ar yra vandens? —
Sienos		PVC	0,315			Ar yra dujų? —
Dugnas		PVC	0,315	1,58	210,10	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" FIL "INŽINERINĖ GEODEZIJA"
				Apačia	1,73	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		Objektas: 011-33012/13
				Apačia	1,73	
	Nr.3			Viršus		Sudar? <i>[Signature]</i> (paršas) R. LUCIUNAS (pavard?)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino <i>[Signature]</i> (paršas) R. CIRKYS (pavard?)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2002.09 (?rengimo tyrin?jimo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		